

老舊設備可能遇到的 三個問題



設備零件落後



維持環境衛生



重新認證耗時

案例分享


腦電波監控系統 POC-17C-ULT3



解決設備升級
的困擾



老舊設備可能遇到的 三個問題



設備零件落後




維持環境衛生



重新認證耗時

解決上述問題的產品



低功耗

TDP最高25W，最低7.5W



防菌

防菌材質、螢幕鎖功能



通過認證

降低認證時間

能協助護理人員 降低工作量的功能




符合IP65防護等級



內建的相機蓋



醫規觸控螢幕



附加設備



3-in-1 Card Reader

Mifare RFID Module

VoIP Phone



Follow us



ieiworld.com



IEI Integration Corp.



live.ieiworld.com



[@IEIIntegration](https://www.facebook.com/IEIIntegration)

[@IEITaiwan](https://www.facebook.com/IEITaiwan)



[@ieismartcity](https://www.wechat.com/qrcode/index?qr=IEIIntegration)



IEI Integration Corp.



[@ieiworld](https://twitter.com/ieiworld)